

名古屋市庄内緑地公園施設改善のお願い

- ・陸上競技場の南ゲート付近ポールの改善

（ポールの着脱が困難とポールの台座が地面より出ている）

- ・陸上競技場の南ゲートが開閉困難

（扉が動かなく鎖等で開閉している）

- ・マラソンコース街路樹の根の隆起 南ゲート西側

（コース内の街路樹根が隆起しており、ランナーの転倒につながる）

- ・競技場付近のトイレの温水洗浄機能付き洋式化便座への改修

（和式トイレであり、膝に支障がある方には使いづらい）

- ・グラウンドの人工芝改善

（かなりの部分で人工芝が剥がれている、利用者の転倒につながる）

- ・グラウンドコース内の土改良

（グラウンドコース内の土が減少している所と、土の締まっていない所に雨水がたまる。

・車両出入口の南京錠が劣化し開閉が固くなっている。また車両出入口の門扉がポール式であり開閉が困難である。前後開閉式の門扉での改修を望みます。→現在はバリケードに変っているがそのままお願いします。

2025.5.30 新日本スポーツ連盟愛知ランニング協会



陸上競技場南ゲート 前



陸上競技場南ゲート 南



陸上競技場南ゲート ポール1



陸上競技場北ゲート 1



陸上競技場南ゲート ポール2



陸上競技場北ゲート 2



陸上競技場南ゲート ポール3



陸上競技場北ゲート 鍵周り



陸上競技場 人口芝 全景



トイレ 和式便器、壁の腐食



陸上競技場 人口芝 全景




許可車両入口 1



陸上競技場 人口芝めくれあがり



許可車両入口 2



陸上競技場 人口芝めくれあがり



許可車両入口 3